


Opmålingsdistrikt
200 66

Måleblad

RTK-tjeneste: Leica SmartNet
Ifølge lovbetændtgørelse nr. 769 af 07/06/2018 er den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendetligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig til at betale udgifterne ved dets genanbringelse, og kan idømmes bøde, jf. § 48.



KOORDINATLISTE - system S34J

Nr	X	Y	REMARKERING
1	178205,56	237909,97	Jernstev med skelteg
2	178202,89	237894,27	Cl. mli, jernstev
3	178194,97	237847,70	Cl. mli, jernstev
4	178191,67	237828,29	Jernstev med skelteg
5	178162,69	237833,76	Cl. mli, jernstev
6	178161,87	237836,10	Cl. mli, jernstev
7	178165,31	237852,75	Cl. mli, jernstev
8	178173,99	237859,20	Cl. mli, jernstev
9	178176,46	237914,42	Cl. mli, jernstev
10	178172,91	237896,10	Bygninghjørne
11	178158,74	237856,02	Bygninghjørne
12	178155,58	237839,25	Bygninghjørne
13	178171,37	237866,06	Bygninghjørne
14	178170,08	237858,44	Bygninghjørne
15	178195,73	237878,51	Bygninghjørne
16	178191,24	237852,11	Bygninghjørne

Arealoverførsel, matr.nr. 1a og 245

Ejerlav: Skanderborg Markjorder
 Kommune: Skanderborg Kommune
 Opmålt i: maj 2021
 Målforskel: 1: 300
 Landinspektør j.nr.: 901416



Landinspektør
 Jens-Erik Schjoldt Svendsen
 Dato: 6. maj 2021

Andre signaturer:
 Se DS 104 og 196

Signaturforklaring
 - - - - - : Blindt skel, der ikke bortfalder
 Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlæggningen på matrikelkortet, er angivet med klamme.
 Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er indsendt til Geodætistyrelsen, er mærket med GL.